

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7079497
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
71,123km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：4,240 mm 幅：1,870 mm 高：1,900 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。ポディーキー2本。



記録簿

有（R1/10、R3/6～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	195/85R16		—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F185212」	平成30年5月
【備考】断熱：リヤ、サイド共に100mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F185212」	平成30年5月
【備考】－30℃設定 ＋24.5℃ → －1℃ （2h）確認。稼働時間1644h。スタンバイコード付き。ガス少ない。			
格納ゲート	極東開発工業	24T120110N 「CG1001N-B3MRA2」	令和 6年
【備考】PG寸法：全長1245mm。全幅1990mm。有効長985mm。有効幅1915mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン、ラジコン付き。年式違い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ