

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0025740	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
131,934km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：4,250 mm 高：1,910 mm	幅：1,890 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	○		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ					
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板						
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	／										
						点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
 エンジンキー1本、ボディキー1本。
記録簿 有（R1/7、R2/6、R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		205/70R17.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186138」	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式（下側ブラケット曲がり）。水抜き穴前後2対。庫内灯2ケ。外装穴あき補修跡あり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186138」	平成30年6月
【備考】-30℃設定 +28.0℃ → -4.5℃ 1h 確認。 稼働時間3166h。 スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058781N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1225mm 全幅1990mm 有効長980mm 有効幅1915mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品（受信機あり）。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】