

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7096361
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,790km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,160 mm 幅:2,300 mm 高:1,970 mm 門高:1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	○		アイドリング時カ タ音
オイル漏れ	◎		
リターダ	/		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎	ナビ付き	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100ℓ

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ汚れ。左ピラー凹みサビ。リヤバンパー割れ。キャブルーフ凹み。
エンジンキー1本（キーレス付）、ボディキー5本。

記録簿 有 (R4/9~R7/3)

タイヤ残量





単位：m

	12		12	
	—		—	
12	12	12	12	12
—	—	—	—	—
スベア		13	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163909	平成28年6月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。庫内灯3ヶ。左サイドバンパー曲がり。左右カンノン扉枠下側割れ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U 「F163909」	平成28年6月
【備考】【外気温+35℃】-30℃設定 +26.0℃ → +2.5℃ 1h 確認。 加温装置付。稼働時間2108h。スタンバイケーブル付。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G31002C-B3MRA2 「16T051134N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。 ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------