

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-107993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
58,261km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長：5,410 mm 幅：2,110 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、助手席側窓小傷多数有。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
9	10	10	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				6	—	245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	TOYOBODY	「18822299」	平成30年
【備考】標準張出アウトリガー、ローブ穴3対、ローブフック左右12対・リヤ3ヶ所、3方開、右側スチール製工具箱、床板穴開き			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G105973」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重2.9t、フックイン、4段ブーム、敷板1対、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボディ内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ