

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133709	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
38,111km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,410 mm 高:400 mm	幅:2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	ハロゲン
ウィンカー		○	左ドアウィンカー擦れ
ワイパー		◎	
ミラー		○	左右カバー擦れ

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		/	
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 100L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、突入防止装置左右カバー欠。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	9	9	9
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア		245/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 66J」	平成30年
【備考】ロープ穴3対、ロープフック:左右14対・リヤ3ヶ所、3方開、右側スチール製工具箱、床板補修跡有			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G106353」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重2.9t、4段ブーム、標準張出アウトリガー、フックイン、ラジコン付き、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----