

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145754
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62,270km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400 mm 幅：2,130 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ カバー付き（破れ）
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右後ろレンズヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ、キャップ 左カバー、右キャップ 欠損、左アンダー取り 付け部割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、エンジンキー1本、右リアフェンダー曲がり、左サイドバンパー曲り、リヤ右L字ロック曲がり（ロック不可）

記録簿 有（R5/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				10	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「316J」	令和 1年
【備考】アオリローブ穴3対、ローブフック左右14対、リヤローブフック3ヶ、床板腐食割れ有り、左右アオリ凹み有り(小)。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109897」	令和 1年10月
【備考】ブーム4段、フックイン、2.93t、ラジコン付、アウトリガー標準幅、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき