

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135205
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,250km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,330 mm 幅：2,340 mm 高：2,210 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 ドアロック付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー4本
※R6/11月：走行距離139,174km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (R3/9～R4/11、R6/3～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	245/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	「8X6F0942」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、90度ストッパー、LED庫内灯2ケ、左側スライド式サイドドア、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	バブコ	PRAK10-6485D 「S90904713」	平成30年
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、キャスターストッパー迄1490mm、全幅2400mm、有効幅2310mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】