

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年3月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-15342	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
517,799km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 高：2,370 mm	幅：2,360 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 パワステオイルポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース 滲み	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側カバー擦れ。
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 縞鋼板。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー2本、上物キー2本、燃料タンクキー1本。

記録簿 有（R4/7～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	4	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スベア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD977」	平成27年
【備考】左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内灯3ケ、90度ストッパー、左側ステンレス工具箱。庫内キズ、汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】