

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年4月	2RG-FEAV0	塵芥車	FEAV0-602771
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
7,720km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	/	
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	/					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 右前回り塗装汚れ
スベアタイヤボディ内構込み スベアタイヤキャリア無し
看板跡 キャビン内 傷・汚れ 有り
スマートキー2個 ドアキー2本

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	6			225/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
0	1	1	1	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		205/85R16	—
素材: スチール				備考:			