

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年8月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7024317	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
195,271km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 3,040 mm 高: 1,670 mm	幅: 1,660 mm 門高: 1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	△	不動
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ボディーキー1本、リヤ左右泥除け破れ

記録簿 有 (H29/2~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	5	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H162123」	平成28年7月
【備考】左側スライド式サイドドア、水抜き穴2ヶ、エアリブ、床面キーストン、90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mm、サイド75mm。扉内灯2ヶ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P 「H162123」	平成28年7月
【備考】-30℃設定、外気温29℃、庫内温度28℃、1hで-7℃確認済み、累積稼働時間6009時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------