

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-132767	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
131,172km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：2,060 mm	幅：2,310 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		▼ 走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび エアサスコントローラー ー前後2ヶ所有り
▼ ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	▼ デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
－	－			－	－		
6	8	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				7	－		
素材：スチール		備考：スペアタイヤ段減り					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V074J25-07」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ(全て不灯)、前後エアリブ、パレティナガイド、R観音90度ストッパー、左側片開き式サイドドア、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700091BL」	令和 5年
【備考】-30℃設定、1時間運転30.3℃→10.3℃			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6795D 「S2212008764」	令和 4年12月
【備考】最大昇降質量：1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】