

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年3月	2KG-FV70HY	脱着式コンテナ車	FV70HY-545290
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,742km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長: 6,000 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,100 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
スマートキー (ドアキー内蔵) 1個
記録簿 有 (R6/7~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
9	9	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	14	—		スペア	11R22.5 16PR	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JY10-53X 「22H070036M」	令和 4年7月
【備考】キャブバックシート台 マーカーランプ3対 作業等2ヶ ステンレス製工具箱 可動式リヤバンパー			
コンテナ	タニ工業	「63983」	
【備考】船底1方開 (リヤ片開式扉) 水抜き穴 前方2ヶ所			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ