

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7013368
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
197,670km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,210 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,720 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右フロント擦れ。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		床材質	/	FRP	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本、上物キー4本、左側テールレンズヒビ。
記録簿 有 (R3/7~R6/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
1	4	3	2
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H131308」	平成25年7月
【備考】 左側スライド式サイドドア、2室仕様扉付 (開閉、脱着可)、断熱厚み: サイド、75mm、リア75mm、エアリブ、水抜き穴前後2ヶ、LED庫内灯2ヶ、90度ストッパー、床プラスチック。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV22LSC-P 「H131308」	平成25年7月
【備考】 -30℃設定、外気温、庫内温度31℃1h→-2℃迄確認済み。アワーメーター17071h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			