

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	TKG-XZU710M	高所作業車	XZU710-0006358
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,289km	150PS/110KW	M/T 6速	パキュム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ汚れ。右ドア、右ビラー修復跡有り（ドア位置ずれ）。左ビラー歪み、ドア位置ずれ。キャブブルーデッキ凹み。
※R5/5走行距離:43,472km時エンジン交換(記録簿有)
※R7/3走行距離:51,354km時クラッチオーバーホール（記録簿有）
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有（H27/11、H29/11、R1/11、R3/11～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			215/85R16	215/85R16		
—	—			—	—		
11	10	10	10	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
11				215/85R16			
—				—			
素材: スチール				備考:			