

| 車 両 情 報   |             |           |      |                          |                       |
|-----------|-------------|-----------|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                     |                       |
| UDトラックス   | 平成24年8月     | KQK-CD5ZL | 平ボディ | CD5ZL-10036              |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
| 508,171km | 380PS/279KW | M/T 7速    | エア-  | 長: 9,550 mm<br>高: 560 mm | 幅: 2,340 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| 点検項目  | ミッション |       |
|-------|-------|-------|
|       | 結果    | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎     |       |
| ギア抜け  | ◎     |       |
| クラッチ  | ◎     |       |
| 異音    | ◎     |       |
| オイル漏れ | ◎     |       |
| リターダ  | ◎     | 永久磁石式 |

| 点検項目     | 電装関係 | 結果         | 状態 |
|----------|------|------------|----|
| エアコン     | ○    | 冷え弱い       |    |
| スターター    | ◎    |            |    |
| オルタネーター  | ◎    |            |    |
| P/W(運転席) | ◎    |            |    |
| P/W(助手席) | ○    | 上下動作引っかけ有り |    |
| 坂道発進装置   | ◎    |            |    |
| 異常ランプ    | ◎    |            |    |
| オーディオ    | ○    | アンテナ伸縮不良   |    |
| バックカメラ   | ◎    | カラー        |    |
| 電格ミラー    | ◎    |            |    |
| ETC      | ◎    |            |    |
| タコグラフ    | ◎    | アナログ       |    |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 鉄板 |

| 点検項目   | キャビン |                                        |
|--------|------|----------------------------------------|
|        | 結果   | 状態                                     |
| シート    | ○    | 破れ、へたり、<br>擦れ<br>ビニールカバー付き、<br>カバー一部欠損 |
| ヘッドライト | ◎    | H I D                                  |
| ウィンカー  | ◎    |                                        |
| ワイパー   | ◎    |                                        |
| ミラー    | ○    | 左右カバー擦れ、左ア<br>ンダーミラーキャップ<br>欠損         |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ○    | Fジャックル摩耗、R右スレ止め破損 |
| エアサス  | /    |                   |
| パワステ  | ◎    |                   |
| ハンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L      |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 エンジンキー1本、ドアキー1本、燃料タンク及びアドブルーキー欠(共に解錠状態)、助手席灰皿欠損

記録簿 無○

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| 12  | 12 |   |   |
| —   | —  |   |   |
| 8   | 3  | 3 | 3 |
| 7   | 7  | 8 | 8 |
| スベア |    | 3 | — |

| タイヤサイズ              |                      |                     |                     |  |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
|                     | <u>295/80R22.5</u>   | <u>295/80R22.5</u>  |                     |  |
|                     | —                    | —                   |                     |  |
| <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u>  | <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u> |  |
| <u>11R22.5 14PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u>  | <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u> |  |
| <hr/>               |                      |                     |                     |  |
| <u>スペア</u>          | <u>295/80R22.5</u>   | —                   |                     |  |
| 素材：スチール             | 備考：後輪8本再生タイヤ、後輪サイズ違い |                     |                     |  |

| 上物仕様                                                                                                                  |        |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 上物名                                                                                                                   | メーカー   | 型式「製造番号」 | 年式    |
| 平ボディ                                                                                                                  | 喜多村製作所 |          | 平成24年 |
| 【備考】コーション無し、5方開、セイコーラック、ロープフック左右23対後ろ6ヶ、床フック9対(破損箇所有り)、前立て作業灯2ヶ、前立て：具掛け3ヶ所、前立て上部シート載せ、荷台キズ汚れ凹み有り、床木板割れ有り、ステンレス工具箱左右各1 |        |          |       |
|                                                                                                                       |        |          |       |
| 【備考】                                                                                                                  |        |          |       |
|                                                                                                                       |        |          |       |
| 【備考】                                                                                                                  |        |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 無        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|

【ボデー内】

|          |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|-----------|---------|