

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年9月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-110891
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,621km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,270 mm 高：2,350 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
				/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	




特記事項 エンジンキー3本。キーレスリモコン1個。ボディキー6本。
*車載品：ジョロダーレールカバー。ラッシングバー2本。ラッシングベルト2本。スタンバイケーブル片口付。ダルマジャッキ。
標準工具。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
14	14	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				15	—		
				素材：アルミ	備考：フロント.リヤサイズ違い		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V067K52-03」	令和 6年
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉2箇所。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SC-CNC	令和 6年
【備考】外気温+38.0℃。-35℃設定 +36.0℃ → +2.0℃ 確認（1h）。エバ下高さ2120mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】