

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年9月	2PG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-545368
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
79,929km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	燃料タンク	◎	アルミ 400L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/				



特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。後部作業灯2ヶ。
スマートキー3個、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。

記録簿 有（R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	15		15	295/80R22.5		295/80R22.5	
	—		—	—		—	
8	9	9	9	275/80R22.5		275/80R22.5	
—	—	—	—	—		—	
スペア				—		—	
				素材：アルミ		備考：スペアキャリア・タイヤ装備無し。リヤ4本再生タイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「18202531・25」	令和 4年
【備考】キャパシティ13000kg。第5輪荷重11500kg。作業灯1ヶ。ステンレス工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ