

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TPG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7056462
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
99,540km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,110 mm 幅：1,620 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	割れ アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。ルーフキズへこみ有り。 エンジンキー 1 本（内キーレス付 1 本）スベアーなし 燃料タンクキー 1 本。
記録簿	有（H29/5～R5/2、R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	3			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	4	6	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	完成品		
【備考】床板前方腐食割れ穴あき有。前立て板腐食歪みあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ