

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年5月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16519	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
574,222km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,610 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	リヤシール しみ				燃料タンク	◎	アルミ 200L 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 エンジンキー2本、上物キー1本、燃料タンクキー2本、色替車。
タービンコンプレッサーハウジング交換歴有り（記録簿記載無し）。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スペアタイヤなし		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「639A8760」	平成28年4月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯6ヶ、スタンション穴2個、左側FRP工具箱、右側ステンレス工具箱、庫内汚れ、擦れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ