
**♥ ロリ GROUP 車両チェックシート** 管理番号:0937030 日付: RO7. 10/28

車名		初年度登録			形状		車台番号				
いすゞ		令和 1年8月	TPG-NJR85AD		£	土砂禁ダンプ		NJR85-7076454			
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸				
		150PS/110KW	M/T 5速			バキューム	長: 2,980 高: 1,030		) mm 幅:1,510 mm mm 門高: mm		
<ul><li>● C : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>											
<b>y</b>	エンジン		•	電装関	係		•		キャヒ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	<u></u>	検項目	結果	状態	ij
異音	0		エアコン	0			シー	· <b>F</b>	0	ビニールカ/	「一付き
オイル混入	0		スターター	0			ヘッ	ドライト	0	LED	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0						社外LED	
水混入	0		P/W(運転席)	0				ンカー	© ©		•••••
水漏れ	0		P/W(助手席)	0				/パー	•!••••	メッキカバ-	
燃料漏れ	© :		坂道発進装置	0	• • • • • •		ミラ	_	• 0	カバー擦れ	1501 =
排気	0		異常ランプ	0	• • • • • •		••••	•••••			•••••
マフラー	©		オーディオ	© /	• • • • • • •				走行队		
ターボ 冷却水吹返	© : © :	•••••	バックカメラ 電格ミラー	<i>/</i> ⊚	• • • • • •		<u></u>	検項目	結果	状態	i.
			♥10ペク ETC	/	• • • • • •			·フサス	0		
	ミッショ		タコグラフ		• • • • • • •	•••••	エア	サス	/		
	結果	状態			124		パワ		0		
ギア鳴き	0			上物仕 結果		11·45	ハン	ドル	0		
ギア抜け	0		点検項目	$\overline{}$		状態	燃料	タンク	0	スチール 75L	
クラッチ	0		床材質	/	ステン	レス		•••••	<b></b>	. 100	•••••
異音	0		•					: 남수 1중 디그	デフ • • 結果	· 小七台	, E
オイル漏れ リターダ	© <b>.</b>						=	検項目		状態	<u>U</u>
79-9	<b>.</b>		•				異音	• • • • • • • • • • •	0	: •	
								ル漏れ	(O)		
							テノ	ロック	<u>:</u> /	<b>.</b>	
性記事項ドア	アロックリ	Jモコン付きエンジン	キー1本(リモコン不)	動)、工`	ンジン:	キー1本					
		R5/10、R6/10)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
<b>₽</b> 9	イヤ残		•			タイヤサ	イズ				
		<u>単位:mm</u>									
4	7				20	5/70R16	20	5/70R16	_		
	[=							_			
7 7	7	_ 	205/70R1	6	20	5/70R16	20!	5/70R16		205/70R1	6
		- L-J		_						_56, . 6111	_
	<u></u>			<del></del>		<u> </u>		<u> </u>	<del>-</del>	<u> </u>	<del></del>
スペア	7			スペ	ペア		20	5/70R16			
_			素材:スチール	,	備考	: スペアパンク					
											_

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「19A042138Y」	令和 1年4月				
【備考】ロープフック左右9対前後各2ケ、R観音扉、足掛け左右後ろ計4ヶ所、左側スコップ掛け、前立て外側箒立て							
【備考】							
【備考】			_				

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



うき

曲がり

サビ 補修跡

割れ