

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年2月	2PG-CD5CA	冷凍ウィング	JNCMB02COKU043570-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,584km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,401 mm 幅：2,323 mm 高：2,320 mm 門高：2,224 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 アルミ部品表面剥離ケ所有り。





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	7	
	—	—	
4	5	5	4
8	9	9	8
スベア	14	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2806-1 「B190466」	令和 1年7月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアラインレール、水抜き穴3個、LED庫内灯2列、天井結露防止シート、エアリブ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70DZC	令和 1年7月
【備考】 -30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ