

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年2月	2KG-FK65FZ	冷凍バン	FK65FZ-605571
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
394,241km	270PS/199KW	M/T 6速	エア－	長：6,720 mm 幅：2,280 mm 高：2,190 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		クランクシール(リヤ)ニ	P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
		イル漏れ	P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー削れ
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
ターボ	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L×2個
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎				キーストン	異音	◎	
クラッチ	◎		点検項目					
異音	◎							
オイル漏れ	○	ギヤケースオイル漏れ						
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボディーキー2本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (R4/1～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
10	10	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		265/70R19.5	—
				素材：アルミ		備考：2軸目右再生タイヤ(2本)	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「MA200541」	令和 2年11月
【備考】 ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、パレティナガイド、LED庫内灯2列、水抜き穴4か所、結露防止シート、左側ステンレス製工具箱、左サイド観音式ドア、断熱材厚み：リヤ75mm、サイド75mm。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1000 「AKX7000667」	令和 3年
【備考】 -25℃設定、1hで32℃→17℃確認済み(外気温33℃)、稼働アワーメーター12,025h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】