

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成30年7月	TPG-XZU702M	塵芥車	XZU702-0001142		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
160.824km	136PS/100KW	A/T 6速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		/	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	
		/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ カバー付
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	右ドアウィンカーシー ラー留め。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、突入防止装置左キャップ欠品。
記録簿 無○

タイヤ残量





単位：m

	4	3	
	—	—	
1	2	1	0
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR063-1634S2 「H905460161」	平成30年
【備考】荷箱型式R061-16302、容積6.1立米、積載荷重中心位置1.325、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、作業灯左側1ヶ、右側2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ