

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABA	クレーン付平	FD2AB-110283
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,686km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長：5,070 mm 幅：2,120 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプ凹み	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	○	アイドリング時カタカタ音				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。キャブバック内張り、マット欠品。キャブルーフ凹み。Rバンパー左端割れ。右ドア下側曲がり。左ドア凹み、歪み。左ビラー、ヒンジ歪み。エンジンキ-3本。



記録簿

有 (R6/5~R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				11	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A018E1801」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール1段。引き出しフック12対。作業灯2ヶ。左右リヤステップ曲がり。右サイドバンパー曲がり。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG374 「G107297」	令和 1年2月
【備考】 2.93 t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ