

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年5月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-133182	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
111,802km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,180 mm 高:2,060 mm	幅:2,320 mm 門高:2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 1型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー3本、ボデーキー4本。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 15				スベア 225/80R17.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V074J25-17」	令和 5年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド50mm。ジョロダー4列。ラッシング2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。 水抜き穴前後2対。左片開式サイド扉。庫内エアサスコントローラー付。ラジコン1個			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	令和 5年
【備考】外気温+40℃ -30℃設定 +39.4℃ → +14.6℃ 確認（1h）。稼働時間3128h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2212008774」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----