

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7078640
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
892,525km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 幅:2,405 mm 高:2,390 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L 200L





デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	○ フィラFLAG廻りオイル しみ（ホーシングボ ンド塗布あり）
デフロック	/

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー3本 燃料タンクキー1本 ボディキー2本 ※R5/6 走行距離:794,208km時E/GAssy交換(記録簿有)
記録簿	有 (H29/6~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMSCOR306400B) 「W4DB020」	平成27年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 庫内灯3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ