

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 6年11月	2RG-FEAVO	塵芥車	FEAVO-610165	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
527km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スマートキー2ケ、エンジンキー2本。
※R7/6走行距離:324km時スピードメーター交換(記録簿有)。現メーター表示距離:203km。

記錄簿 有 (R7/6)

タイヤ残量

単位: m

	7	7	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア		205/85R16	—

素材：スチール





備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT042-5436 「H2409479452」	令和 6年

【備考】プレス式、容積4.6㎡、押し出し排出、積載荷重中心位置荷箱前端より1.345m、荷箱型式:T046-54302、連続スイッチ、汚水タンク、後部LED作業灯。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----