

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|------|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成28年1月 | TKG-GD7JMAG | 冷凍バン | GD7JMA-10230 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 409,011km | 240PS/177KW | A/T プロシフト 6速 | エア- | 長: 6,710 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,050 mm 門高: 2,050 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|---------|----|-----------------|----------------|----|--------------|-----------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | エアコンプレッサー付近にじみ。 | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ○ | 後: 左割れ |
| 水混入 | ◎ | | パワーウィンドウ (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | パワーウィンドウ (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラーカラー | エアサス | ○ | リアエアサス、ひび |
| 冷却水吹き返し | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワーステアリング | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | ハンドル | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | アルミシステムフロアー。 | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | / | | | | | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャビン汚れ、キズ。
記録簿 無 ○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | | 8 | — | スベア | | 245/80R17.5 | — |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|--------|-----------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | F154596 | 平成27年12月 |
| 【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、送風機2ヶ、間仕切付き、水抜き2ヶ、90度ストッパー、観音扉外枠ワレ。断熱リヤ50mm、サイド75mm。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XV72LOC-U | 平成27年12月 |
| 【備考】-30℃設定。1hで(F+10.5℃・R+10℃)→(F-14℃・R-13.5℃)確認。送風機2機。 | | | |
| 跳ね上げゲート | 極東開発工業 | G21002C- | 平成27年 |
| 【備考】跳ね上げ手動式。最大荷重1000Kg、全長1550mm全幅2355mm・有効長1290mm有効幅2210mm。ラジコン欠品。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リヘア可) |



| 【外装】 | | | | 【ボデー内】 | | | | | | |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |