

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年5月	2PG-BRR90S2	ダンプ	BRR90-7000253
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,549km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 3,070 mm 幅: 2,040 mm 高: 340 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風が弱い、右席中央側吹き出し口破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	R右レンズ割れ、R左ユニット割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	ヒーター付き、左右カバー擦れ、アンダーミラー付け根割れ、ミラーキャップ欠損

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップ ブビ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 90L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、アドブルーキー1本、室内汚れ、キャブルーフ後ろ側凹み
記録簿 有 (R2/4~R7/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	0		
-	-		
11	10	9	9
-	-	-	-
スベア	-	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	-	-	

素材: スチール 備考: スベアキャリア無し、F右タイヤ割れ





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF4-0003S 「S90351846」	平成30年3月

【備考】 Lゲート、手動コブレン、前立てシート載せ、前立てアングル補強、左側スコップ掛け、荷台キズ凹み有り、右側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----