

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	TKG-FRR90T2	クレーン付平	FRR90-7053113
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286.719km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,610 mm 幅: 2,160 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ。
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左側カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 ドアロックリモコンエンジンキー1本、エンジンキー3本。

記録簿 有 (H27/10~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/90R17.5	225/90R17.5		
-	-			-	-		
9	8	8	9	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	6	-		スペア	225/90R17.5	-	-
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2RNC 3A」	平成25年
【備考】 煽り3方開、セイコーラック1対、ロープフック サイド12対/リヤ3ヶ所、床フック5対、右後ステンレス工具箱、左前スチール製工具箱、左後エキスバンド工具箱。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE-304HRES 「KB1668」	平成25年10月
【備考】 4段ブーム、フックイン、ラジコン、最大吊上げ荷重2.93t、敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----