

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年5月	KQG-FW1EXBG	冷凍パン	FW1EXB-15065
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
789,349km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 幅:2,300 mm 高:2,440 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ヘッドガスケット付近 漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	モード切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	△	標準 音量ボタン不良
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割 れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
ハワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。左右ドア灰皿蓋外れ欠品。ジョロダー入れカギ固着。左 Fog 不灯。
エンジンキー3本、燃料タンクキー1本、ボディキー2本（固着使用不可）。

記録簿 有 (H30/5~R7/2)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9		7		245/70R19.5		245/70R19.5
	10		11		245/70R19.5		245/70R19.5
8	8	7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
		3	—		245/70R19.5		—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F131835」	平成25年5月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。 後部床剥がれ欠品（盛り上がってゲートと段差あり）。90度ストッパー。庫内灯5ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T 「F131835」	平成25年5月
【備考】（外気温39℃） -30℃設定 +35.0℃ → +3.5℃ 1h 確認。稼働時間6969h。2エバ。リヤエバ高さ2270mm。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S40407609」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2280mm、有効長1395mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付（充電端子部欠品充電不可・アルカリ電池で使用可）。庫内リモコン欠品。カートストッパー固着使用不可。 プラットホーム裏側穴あき。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------