

| 車両情報      |             |            |      |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 令和 5年7月     | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-133515             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 171,893km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア   | 長：6,190 mm<br>高：2,060 mm | 幅：2,310 mm<br>門高：2,020 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ○  | ベルト損傷有り      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ○  | R左右ヒビ        |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ○  | 左右カバー擦れ      |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |              | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |              |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |              |        |    |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー          |        |    |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |              |        |    |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0          | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |              |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態           |        |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ<br>キーストン | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 異音    | ◎  |    | デフ       |    |              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              |        |    |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |              | 異音     | ◎  |              |
|       |    |    |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |              |
|       |    |    |          |    |              | デフロック  | ／  |              |





特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、ボデーキー4本、コンソール欠品穴

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |    |   | タイヤサイズ                |             |             |             |
|---------|---|----|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |    |   |                       |             |             |             |
| 4       | 5 |    |   | 225/80R17.5           | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |    |   | —                     | —           |             |             |
| 3       | 4 | 4  | 5 | 225/80R17.5           | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | —  | — | —                     | —           | —           | —           |
| スベア     |   | 13 | — | スベア                   |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |    |   | 備考：スベア以外スタッドレス、右後輪段減り |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                                                                                  |         |                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                                                                   | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式      |
| 冷凍バン                                                                                                                                                  | トランテックス | 「V001K06-06」                  | 令和 5年   |
| 【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、左側片開き式サイドレール、バレティナガイド、前後エアリブ、R観音90度ストッパー、ジョロターレール4列(埋め材付き)、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、後面中央右側当たりこム欠損、右側ステンレス工具箱 |         |                               |         |
| 冷凍機／直結                                                                                                                                                | 菱重      | TDJS50A-L2<br>「345700203BL」   | 令和 5年   |
| 【備考】 -30℃設定、1時間運転33.5℃→8.3℃確認(外気温34度)、積算運転時間2216時間                                                                                                    |         |                               |         |
| 格納ゲート                                                                                                                                                 | トランテックス | TRAK10-6495D<br>「S2303000351」 | 令和 5年3月 |
| 【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り                                                            |         |                               |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】