

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年5月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-133153
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
178,122km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,190 mm 幅:2,310 mm 高:2,060 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー3本、Fガラス飛び石2ヶ所及び点傷有り、荷箱左側面補修塗装、バッテリーカバー欠損

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	3	3	
	—	—	
3	4	5	5
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/80R17.5</u>	—	

素材：スチール 備考：R左外側ホイールリム曲がり、スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V074J25-16」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、左側片開き式サイドレール、パレティナガイド、前後エアリブ、R観音90度ストッパー、ジョロタールレール4列(埋め材付き)、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700134BL」	令和 5年
【備考】-30℃設定、1時間運転32.6℃→9.0℃確認(外気温34度)、積算運転時間1614時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2212008773」	令和 4年12月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------