

| 車両情報      |             |           |      |                      |                    |
|-----------|-------------|-----------|------|----------------------|--------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                 |                    |
| 三菱ふそう     | 平成29年8月     | TKG-FK61F | ダンプ  | FK61F-595143         |                    |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                |                    |
| 176,682km | 220PS/162KW | M/T 6速    | エアー  | 長：3,390mm<br>高：290mm | 幅：2,000mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |        | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                     |
|-------|----|--------|----------|----|-----|--------|----|---------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態     | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                  |
| 異音    | ◎  |        | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | へたり、 擦れ             |
| オイル混入 | ◎  |        | スターター    | ◎  |     |        |    | ビニールカバー付き、<br>カバー破れ |
| オイル漏れ | ◎  |        | オルタネーター  | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン                |
| 水混入   | ◎  |        | P/W（運転席） | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                     |
| 水漏れ   | ◎  |        | P/W（助手席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                     |
| 燃料漏れ  | ◎  |        | 坂道発進装置   | ◎  |     | ミラー    | ○  | メッキカバー付き、左<br>カバー擦れ |
| 排気    | ◎  |        | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |                     |
| マフラー  | ◎  | 溶接補修有り | オーディオ    | ◎  |     |        |    |                     |
| ターボ   | ◎  |        | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |                     |
| 冷却水吹返 | ◎  |        | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |                     |
| ミッション |    |        | 上物仕様     |    |     | 点検項目   |    |                     |
| 点検項目  | 結果 | 状態     | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                  |
| ギア鳴き  | ◎  |        | 床材質      | /  | 鉄板  | リーフサス  | ○  | シャックル摩耗             |
| ギア抜け  | ◎  |        |          |    |     | エアサス   | /  |                     |
| クラッチ  | ◎  |        |          |    |     | パワステ   | ◎  |                     |
| 異音    | ◎  |        |          |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ                  |
| オイル漏れ | ◎  |        |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L        |
| リターダ  | /  |        |          |    |     | デフ     |    |                     |
|       |    |        |          |    |     |        |    |                     |
|       |    |        |          |    |     |        |    |                     |
|       |    |        |          |    |     |        |    |                     |
|       |    |        |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態                  |
|       |    |        |          |    |     | 異音     | ◎  |                     |
|       |    |        |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                     |
|       |    |        |          |    |     | デフロック  | /  |                     |





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、車検不適合R/バンパー、左右ドアガラス擦れ

記録簿 有 (H30/11～R7/9)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 1       | 4 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 10      | 5 | 3 | 1 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   |   |   | 8           | —           |             |             |
|         |   |   |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：F段減り     |             |             |             |

| 上物仕様                                                               |      |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| 上物名                                                                | メーカー | 型式「製造番号」                | 年式    |
| ダンプ                                                                | 末広自工 | DD04-35<br>「FK1704-201」 | 平成29年 |
| 【備考】 電動コボレーン、ロープフック左右6対、前立てシート載せ、前立てスコップ掛け、作業灯2ヶ、荷台キズ汚れ、左側ステンレス工具箱 |      |                         |       |
|                                                                    |      |                         |       |
| 【備考】                                                               |      |                         |       |
|                                                                    |      |                         |       |
| 【備考】                                                               |      |                         |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】