

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年8月	LKG-FV50VZ	粉粒運搬車	FV50VZ-500180
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
769,047km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

▼ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

▼ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

▼ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本

記録簿 有 (H29/8~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	5			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
3	3	4	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	4	5	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
	1	—			295/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	極東開発工業	JA15-44C-S 「11J030004N」	平成23年3月
【備考】品名：バラセメント、最大積載容量：13.5㍓、最大積載量：13500kg、3室、作業灯1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------