

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年8月	TPG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0019875	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
184,111km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ カバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、R左ショックにじみ、キャブ塗装

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	8	6	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ





195/85R16		195/85R16	
—		—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：スベアキャリア欠、後輪再生タイヤ

素材：スチール 備考：スペアキャリア欠、後輪再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR042-1434S2 「H906460409」	平成30年6月
【備考】回転式、ダンプ排出、荷箱型式:RO44-14301、容積:4.4立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.100m、汚水タンク、後面『作業中』表示灯、水ポンプ、荷箱ルーフキズ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------