

管理番号：0937044

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボディキー3本
P/G昇降シリンダーオイル滲み

記録簿 有 (H24/10~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	5			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
3	5	5	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		195/85R16	—
素材: スチール				備考:			



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------