

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成26年9月	QKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-12097	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
448.209km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバ－擦れ、ミラ- ーステ－錆び
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、コンソール欠品穴

記録簿 有 (H30/9~R4/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	2	1	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材: スチール				備考: スベア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「2325493195」	平成25年
【備考】 第5輪荷重:10000kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ケ、PTO付き、スクリュ製コンプレッサー付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------