

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	令和 1年3月	2KG-EXD52CE	トラクタ	EXD52CE-7000107		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
297,417km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	LED
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	アルミ 370L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ 編板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、タンブ作動用ラジコン2ケ
コンソール欠品穴、セミトレ用作業灯電源不良

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
15	15	14	14	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：アルミ				備考：スペアタイヤ欠、後輪スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「13345686 25」	平成30年
【備考】第5輪荷重:11100kg、キャパシティ:13000kg、PTO付（ダンブ用油圧装置付き）、ダンブ作動用ラジコン2ヶ、作業灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------