

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	令和 1年4月		土砂禁ダンブ	TF36H2C3-89260
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:9,000 mm 幅:2,300 mm 高:1,400 mm 門高:1,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	／		
スターター	／		
オルタネーター	／		
P/W（運転席）	／		
P/W（助手席）	／		
坂道発進装置	／		
異常ランプ	／		
オーディオ	／		
バックカメラ	／		
電格ミラー	／		
ETC	／		
タコグラフ	／		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

7	7	8	6
2	1	5	8
9	8	7	6
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
—	—	—	—
スペア	—	—	—

素材：スチール 備考：スペアタイヤ欠、2軸目左以外再生タイヤ





素材：スチール 備考：スペアタイヤ欠、2軸目左以外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	新明和工業	TSD200-0 「F003474979」	令和 1年3月

【備考】ステンレス内張、天蓋、前側スコップ掛け、作業灯4ヶ(動作未確認)、右側ステンレス工具箱、天蓋迄荷台高さ1810mm、荷台キズ汚れ有り

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------