

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年7月	2KG-EXD52CE	トラクタ	EXD52CE-7000203
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
319,854km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、カバー汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ			
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 編板			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	◎	リヤエアサス						
パワステ	◎							
ハンドル	○	擦れ						
燃料タンク	◎	アルミ 370L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、ダンプ作動用ラジコン2ヶ
コンソール欠品穴、左Rフェンダー割れ(左側テープ補修)、右Rフェンダー割れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	5	3	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HC-1300C 「13440404 25」	平成30年
【備考】第5輪荷重:11300kg、キャパシティ:13000kg、PTO付（ダンプ用油圧装置付き）、ダンプ作動用ラジコン2ヶ、作業灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------