

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年9月	TPG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0021654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
250,988km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長:3,040 mm 幅:1,660 mm 高:1,240 mm 門高:1,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水回収	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
リターダ	/							
			床材質	/	アルミ キーストン			
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本(観音ドアシリンダ固着)、運転席ドア灰皿欠損

記録簿 有 (H31/3~R7/6)





タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
7 7 — — 3 3 3 3 — — — — スベア 7 —	195/75R15 195/75R15 — — 195/75R15 195/75R15 195/75R15 195/75R15 — — — — スベア 195/75R15 —
素材：スチール	備考：

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H182351」	平成30年8月
【備考】可動式間仕切り付き、ベンチレーター、エアリブ、庫内灯2ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、左側スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、天井高1510mm、R観音右扉ヒンジ部曲がりの為全開時ホルダー使用不可、庫内キズ恐れ有り、左側工具箱			
冷凍機／直結	東プレ	MJ22LOC-N 「H182351」	平成30年8月
【備考】-30℃設定、2室仕様、1時間運転29.5℃→-5.0℃確認(外気温31℃)、累積稼働時間8794時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------