

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2RG-NPR88AN	冷凍パン	NPR88-7014639
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,066km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,310 mm 幅:1,940 mm 高:1,880 mm 門高:1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板+スノコ

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、ボデーキー１本(Rシリンダ固着)

記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	8		7	
	—		—	
8	8		7	7
—	—		—	—
スベア			7	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：スペア以外スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F212685」	令和 3年6月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、庫内灯2ヶ、保冷カーテン、水抜き穴前後4ヶ所、R3枚扉、左側片開き式サイドドア、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、スノコ敷き、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱2ヶ			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F212685」	令和 3年6月
【備考】-30℃設定1時間運転35.5℃→4.5℃確認(外気温33度)、スタンバイコード3本付き、積算運転時間:2861時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------