🔰 UJ GROUP	車両チェックシー	- ト	管理番号:0937	'02
------------	----------	------------	-----------	-----

車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状			車台番号		
日野	令和 6年5月	2KG-XZU712M	アルミウィング			XZU712-0016328		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
559km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム		長:4,450 mm幅:2,100 mm 高:2,230 mm門高:2,110 mm		


JJJKI	"	130F3/110KW	IVI/ I O.	<u> </u>	7171 4	高: 2,230	mn	n 門高:2,110 mm
F	エンジン	y	•	電装関	場 係	•	キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態		結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	
オイル混入	0	•••••	スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	/	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••••	•
非気	0	•••••	異常ランプ	0			走行队	身 係
マフラー	0	•••••	オーディオ	0		点検項目	結果	状態
ターボ	0	•••••	バックカメラ	0	カラー	リーフサス	0	
令却水吹返	0	•••••	ハッシカスフ	⋓	ルームミラー併用	エアサス		• :
	ミッシ	= > /	電格ミラー	0	•	パワステ	0	•
· 点検項目	結果	ョン 状態	ETC	/		ハンドル	0	
	=	1八屆	タコグラフ			燃料タンク	0	スチール
ギア鳴き	©		. 🔽	上物仁	上様	がかりフン	. "	100L
ギア抜け	©		· 点検項目	結果	状態	F	デフ	
クラッチ	©		床材質	$\overline{}$	木材	点検項目	結果	*************************************
異音	0		小的具	i/	·기기전 -	異音	(i)	
オイル漏れ	0		•			共日 オイル漏れ	0	
リターダ							••••••	
						デフロック	<u>: / </u>	.

特記事項 アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボティキー3本。 記録簿 無 ()

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	10	10	<u>単位:mm</u>		225/70R16	225/70R16		
10	10	10	10	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	
					<u> </u>	<u> </u>	<u>-</u>	
7	パペア	10		スク	ペア	225/70R16		
				素材: スチール	備考:			

上物仕様								
上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式								
アルミウイング	日本フルハーフ	DMM FW2D3360J	令和 6年					
【備考】鳥居型引き出しフック3対	d。ラッシングレール1段。庫内灯2 [・]	ケ。						
		_						
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



庫内 キズ

割れ

庫内へこみ

床 汚れ

庫内 穴あき

外装 キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡