

| 車両情報    |             |            |      |                                                 |
|---------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野      | 令和 6年12月    | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-139319                                    |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 1,350km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア－  | 長：6,270 mm 幅：2,260 mm<br>高：2,110 mm 門高：2,050 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |              | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |              |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |              |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |              |        |    |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー          |        |    |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |              |        |    |              |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0          |        |    |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ◎  |              |        |    |              |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |              | 走行関係   |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |              | リーフサス  | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |              | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |              | パワステ   | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |              | ハンドル   | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              |        |    |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |              | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
|       |    |    |          |    |              |        |    |              |
|       |    |    |          |    |              | デフ     |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ<br>型キースト | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |              |
| デフロック | ／  |    |          |    |              | デフロック  | ／  |              |





特記事項 エンジンキー3本、キーレスリモコン1個    ボディキー4本

記録簿    無    ○

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 15      | 14 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 15      | 15 | 15 | 15 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 15 | —  | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                     |         |                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 上物名                                                                      | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式    |
| 冷凍バン                                                                     | トランテックス | 「VO47L92-02」                  | 令和 6年 |
| 【備考】断熱リヤサイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ステップ。水抜き穴前後2対。左両開式サイド扉。            |         |                               |       |
| 冷凍機／直結                                                                   | 菱重      | 「TDJS50J-1L2」                 | 令和 6年 |
| 【備考】【外気温+45℃】-30℃設定    +39.5℃    →    +14.7℃    確認（1h）。    稼働時間4h。       |         |                               |       |
| 格納ゲート                                                                    | トランテックス | TRAK10-6495D<br>「S2409009106」 | 令和 6年 |
| 【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。 |         |                               |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】