

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年8月	TRG-NHR85AN	冷凍パン	NHR85-7021731	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
121,576km	110PS/81KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 2,900 mm 高: 1,265 mm	幅: 1,605 mm 門高: 1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 63L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本） ポディキー4本

記録簿 有 (H30/8~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	4	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H172447」	平成29年8月
【備考】断熱 サイド75mm/リヤ75mm、スライド式サイド扉、吊下げ式エバ、エアリブ、スノコパネル数、脱着式間仕切りパネル、サーキュレーター、水抜き穴4ヶ所、LED庫内灯2ヶ、90度ストッパー1対、保冷カーテン			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XL12LSC-Q 「H172447」	平成29年8月
【備考】マフ30.0℃設定、外気温34℃時、1時間で31→19℃確認、クラッチ作動時間 エンジンコンプ5880時間/スタンバイコンプ2832時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------