

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年8月	2PG-FEA80	クレーン付平	FEA80-580263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,242km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,755 mm 幅:1,780 mm 高:375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	◎		
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異音ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本、キーレスリモコン1個
記録簿	有 (R3/2~R6/8)

タイヤ残量





単位：m

	5	6	
	—	—	
6	6	4	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタットレス（スペアタイヤのみノーマル）		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		令和 2年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド9対/リヤ4ヶ所 ロープ穴4対 床フック4対			
クレーン/クレーン	ユニック	URG264 「G302606」	令和 2年5月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.63t アウトリガ ML 警報型（定格荷重支持装置付） ブーム・アウトリガ未格納警報装置付 高さ制限付 ラジコン付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------