

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0015382
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,869km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	カバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー3本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
2	4	6	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：スベア欠。			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR042-1434S2 「802456100」	平成29年

【備考】 巻込み式4.4立米、荷箱型式R044-14301、ダンプ排出、水タンク、消化用放水ポンプ付。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----