

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年8月	TKG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0008623	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,491km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長:3,500 mm 高:360 mm	幅:1,780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	／
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	／
電格ミラー	／
ETC	／
タコグラフ	／
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	／ 木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドルリングストップ付。
エンジンキー1本。

記録簿 有 (H28/11~R7/5)

▼ **タイヤ残量**

単位 : mm





	8	8	
	—	—	
8	8	7	8
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア		195/85R16	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボディ	「16521322」	平成28年
【備考】アオリローブ穴3対。マルカンフック2対。床2重張り段差有。左右サイドバンパー曲がり。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE263MH 「LA7218」	平成28年7月
【備考】2.63t。フックイン。ブーム3段。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----