

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年8月	2KG-FC2ABA	平ボディ	FC2AB-122257	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
272.479km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,200 mm 高：390 mm	幅：2,110 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎				カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	ナビ併用	エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー4本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R2/11~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	5			225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—			—	—	
3	3	2	3	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	13	—			225/90R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	「011135」	令和 2年
【備考】床丸カンフック8対。後方スタンション1本。前立て内縞板アルミ張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------